


A continuación podrá consultar los datos estadísticos recopilados por año, referentes a las Inspecciones presentadas en cada municipio o comunidad.

Estos datos han sido facilitados al Instituto de la Construcción de Castilla y León, por las Administraciones correspondientes para su divulgación en el Observatorio ITE.

## 1.- NÚMERO DE INSPECCIONES TOTALES PRESENTADAS

Consulte a partir del número de inspecciones previstas, las que están tramitadas o pendientes de tramitación.






<span style="color: green;">■</span> Nº TOTAL DEL PARQUE EDIFICATORIO DE LA CIUDAD.....	5.450
<span style="color: blue;">■</span> Nº EDIFICIOS CON OBLIGACIÓN DE PASAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA ESE AÑO.....	2.353
<span style="color: yellow;">■</span> Nº DE INSPECCIONES TRAMITADAS O REGISTRADAS EN ESE AÑO.....	1.880
<span style="color: red;">■</span> Nº DE INSPECCIONES PENDIENTES DE TRAMITACIÓN.....	851




**Fuente:** ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

## 2.- ESTADÍSTICAS DEL MOTIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Consulte los motivos principales que han llevado a la realización de la inspección técnica.

	A REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.....	425
	COMO ACCIÓN SUBSIDIARIA DE LA ADMINISTRACIÓN.....	6
	COMO CONSECUENCIA DE UNA ITE DESFAVORABLE.....	0
	COMO INICIATIVA DEL PROPIETARIO.....	0
	OTROS.....	0




**Fuente:** ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

### 3.- ESTADÍSTICAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD

Consulte el régimen jurídico de la propiedad de aquellas inspecciones presentadas.

<span style="color: green;">■</span> COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.....	158
<span style="color: blue;">■</span> MANCOMUNIDAD.....	0
<span style="color: yellow;">■</span> SOCIEDAD.....	2
<span style="color: red;">■</span> OTROS.....	250




**Fuente:** ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

#### 4.- ESTADÍSTICAS DE LOS USOS DE LOS EDIFICIOS INSPECCIONADOS

Consulte los usos principales de las edificaciones que han presentado la inspección técnica.

RESIDENCIAL.....	328
ADMINISTRATIVO.....	12
COMERCIAL.....	1
DOCENTE.....	2
INDUSTRIAL.....	0
SANITARIO.....	1
OTROS USOS.....	66




**Fuente:** ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

### 5.- ESTADÍSTICAS DE LA TITULACIÓN DE LOS TÉCNICOS INSPECTORES

Consulte las titularidades de los técnicos inspectores.

ARQUITECTOS.....	180
ARQUITECTOS TÉCNICOS.....	302
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.....	
INGENIEROS TÉCNICOS EN OBRAS PÚBLICAS.....	
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES.....	
OTROS.....	




**Fuente:** ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

### 6.- ESTADO DE LAS INSPECCIONES TRAMITADAS

Consulte el resultado de las inspecciones presentadas.



<span style="color: green;">■</span>	Nº DE INSPECCIONES FAVORABLES.....	941
<span style="color: blue;">■</span>	Nº DE INSPECCIONES DESFAVORABLES.....	856
<span style="color: orange;">■</span>	OTROS: DUPLICIDAD DE DICTAMEN, DATOS ERRÓNEOS, DISCREPANCIAS.....	362




**Fuente:** ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

### 7.- LOCALIZACIÓN DE SÍNTOMAS DE LAS INSPECCIONES DESFAVORABLES

Consulte en qué capítulos de las inspecciones presentadas como desfavorables, se localizan la mayoría de síntomas o deficiencias.

	EN LA CIMENTACIÓN Y/O ESTRUCTURA.....	28
	EN LAS FACHADAS INTERIORES, EXTERIORES Y MEDIANERAS.....	56
	EN LAS CUBIERTAS Y AZOTEAS.....	75
	EN LAS INSTALACIONES.....	42



**Fuente:** ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León