


A continuación podrá consultar los datos estadísticos recopilados por año, referentes a las Inspecciones presentadas en cada municipio o comunidad.

Estos datos han sido facilitados al Instituto de la Construcción de Castilla y León, por las Administraciones correspondientes para su divulgación en el Observatorio ITE.

1.- NÚMERO DE INSPECCIONES TOTALES PRESENTADAS

Consulte a partir del número de inspecciones previstas, las que están tramitadas o pendientes de tramitación.

| | | |
|---|---|-------|
|  | Nº TOTAL DEL PARQUE EDIFICATORIO DE LA CIUDAD..... | 9.885 |
|  | Nº EDIFICIOS CON OBLIGACIÓN DE PASAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA ESE AÑO..... | 5.232 |
|  | Nº DE INSPECCIONES TRAMITADAS O REGISTRADAS EN ESE AÑO..... | 2.705 |
|  | Nº DE INSPECCIONES PENDIENTES DE TRAMITACIÓN..... | 2.839 |




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

3.- ESTADÍSTICAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD

Consulte el régimen jurídico de la propiedad de aquellas inspecciones presentadas.

| | | |
|---|--------------------------------|-----|
|  | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS..... | 194 |
|  | MANCOMUNIDAD..... | 3 |
|  | SOCIEDAD..... | 3 |
|  | OTROS..... | 202 |




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

4.- ESTADÍSTICAS DE LOS USOS DE LOS EDIFICIOS INSPECCIONADOS

Consulte los usos principales de las edificaciones que han presentado la inspección técnica.

| | |
|---|-----|
| ■ RESIDENCIAL..... | 374 |
| ■ ADMINISTRATIVO..... | |
| ■ COMERCIAL..... | |
| ■ DOCENTE..... | |
| ■ INDUSTRIAL..... | |
| ■ SANITARIO..... | |
| ■ OTROS USOS..... | 28 |




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

5.- ESTADÍSTICAS DE LA TITULACIÓN DE LOS TÉCNICOS INSPECTORES

Consulte las titularidades de los técnicos inspectores.

| | |
|---|-----|
| ■ ARQUITECTOS..... | 104 |
| ■ ARQUITECTOS TÉCNICOS..... | 297 |
| ■ INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS..... | |
| ■ INGENIEROS TÉCNICOS EN OBRAS PÚBLICAS..... | |
| ■ INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES..... | 1 |
| ■ OTROS..... | |




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

6.- ESTADO DE LAS INSPECCIONES TRAMITADAS

Consulte el resultado de las inspecciones presentadas.

| | |
|---|-------|
| ■ Nº DE INSPECCIONES FAVORABLES..... | 2.222 |
| ■ Nº DE INSPECCIONES DESFAVORABLES..... | 462 |
| ■ OTROS: DUPLICIDAD DE DICTAMEN, DATOS ERRÓNEOS, DISCREPANCIAS..... | |




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

7.- LOCALIZACIÓN DE SÍNTOMAS DE LAS INSPECCIONES DESFAVORABLES

Consulte en qué capítulos de las inspecciones presentadas como desfavorables, se localizan la mayoría de síntomas o deficiencias.

| | | |
|---|--|----|
|  | EN LA CIMENTACIÓN Y/O ESTRUCTURA..... | 6 |
|  | EN LAS FACHADAS INTERIORES, EXTERIORES Y MEDIANERAS..... | 37 |
|  | EN LAS CUBIERTAS Y AZOTEAS..... | 16 |
|  | EN LAS INSTALACIONES..... | 11 |



Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León