


A continuación podrá consultar los datos estadísticos recopilados por año, referentes a las Inspecciones presentadas en cada municipio o comunidad.

Estos datos han sido facilitados al Instituto de la Construcción de Castilla y León, por las Administraciones correspondientes para su divulgación en el Observatorio ITE.

1.- NÚMERO DE INSPECCIONES TOTALES PRESENTADAS

Consulte a partir del número de inspecciones previstas, las que están tramitadas o pendientes de tramitación.






■ Nº TOTAL DEL PARQUE EDIFICATORIO DE LA CIUDAD.....	20.808
■ Nº EDIFICIOS CON OBLIGACIÓN DE PASAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA ESE AÑO.....	30.237
■ Nº DE INSPECCIONES TRAMITADAS O REGISTRADAS EN ESE AÑO.....	13.466
■ Nº DE INSPECCIONES PENDIENTES DE TRAMITACIÓN.....	734




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

2.- ESTADÍSTICAS DEL MOTIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Consulte los motivos principales que han llevado a la realización de la inspección técnica.

	A REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.....	431
	COMO ACCIÓN SUBSIDIARIA DE LA ADMINISTRACIÓN.....	9
	COMO CONSECUENCIA DE UNA ITE DESFAVORABLE.....	
	COMO INICIATIVA DEL PROPIETARIO.....	2
	OTROS.....	0




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

3.- ESTADÍSTICAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD

Consulte el régimen jurídico de la propiedad de aquellas inspecciones presentadas.

	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.....	234
	MANCOMUNIDAD.....	
	SOCIEDAD.....	
	OTROS.....	178




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

4.- ESTADÍSTICAS DE LOS USOS DE LOS EDIFICIOS INSPECCIONADOS

Consulte los usos principales de las edificaciones que han presentado la inspección técnica.

RESIDENCIAL.....	398
ADMINISTRATIVO.....	2
COMERCIAL.....	0
DOCENTE.....	0
INDUSTRIAL.....	1
SANITARIO.....	1
OTROS USOS.....	10




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

5.- ESTADÍSTICAS DE LA TITULACIÓN DE LOS TÉCNICOS INSPECTORES

Consulte las titularidades de los técnicos inspectores.

ARQUITECTOS.....	5.854
ARQUITECTOS TÉCNICOS.....	7.565
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.....	0
INGENIEROS TÉCNICOS EN OBRAS PÚBLICAS.....	0
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES.....	0
OTROS.....	16




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

6.- ESTADO DE LAS INSPECCIONES TRAMITADAS

Consulte el resultado de las inspecciones presentadas.




■ Nº DE INSPECCIONES FAVORABLES.....	10.932
■ Nº DE INSPECCIONES DESFAVORABLES.....	2.455
■ OTROS: DUPLICIDAD DE DICTAMEN, DATOS ERRÓNEOS, DISCREPANCIAS.....	69




Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

7.- LOCALIZACIÓN DE SÍNTOMAS DE LAS INSPECCIONES DESFAVORABLES

Consulte en qué capítulos de las inspecciones presentadas como desfavorables, se localizan la mayoría de síntomas o deficiencias.

	EN LA CIMENTACIÓN Y/O ESTRUCTURA.....	10
	EN LAS FACHADAS INTERIORES, EXTERIORES Y MEDIANERAS.....	43
	EN LAS CUBIERTAS Y AZOTEAS.....	51
	EN LAS INSTALACIONES.....	14



Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León