


A continuación podrá consultar los datos estadísticos recopilados por año, referentes a las Inspecciones presentadas en cada municipio o comunidad.

Estos datos han sido facilitados al Instituto de la Construcción de Castilla y León, por las Administraciones correspondientes para su divulgación en el Observatorio ITE.

1.- NÚMERO DE INSPECCIONES TOTALES PRESENTADAS

Consulte a partir del número de inspecciones previstas, las que están tramitadas o pendientes de tramitación.

	Nº TOTAL DEL PARQUE EDIFICATORIO DE LA CIUDAD	
	Nº EDIFICIOS CON OBLIGACIÓN DE PASAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA ESE AÑO	593
	Nº DE INSPECCIONES TRAMITADAS O REGISTRADAS EN ESE AÑO	21
1	Nº DE INSPECCIONES PENDIENTES DE TRAMITACIÓN	572





2.- ESTADÍSTICAS DEL MOTIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Consulte los motivos principales que han llevado a la realización de la inspección técnica.

A	REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
C	COMO ACCIÓN SUBSIDIARIA DE LA ADMINISTRACIÓN
<u> </u>	COMO CONSECUENCIA DE UNA ITE DESFAVORABLE
O	COMO INICIATIVA DEL PROPIETARIO
0	DTROS
21 20 19 18 17 16 15 14 13	

Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

21



3.- ESTADÍSTICAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD



4.- ESTADÍSTICAS DE LOS USOS DE LOS EDIFICIOS INSPECCIONADOS

Consulte los usos principales de las edificaciones que han presentado la inspección técnica.

	RESIDENCIAL
	ADMINISTRATIVO
	COMERCIAL
	DOCENTE
	INDUSTRIAL
	SANITARIO
	OTROS USOS
0 0 0 0 0 0	
0	



5.- ESTADÍSTICAS DE LA TITULACIÓN DE LOS TÉCNICOS INSPECTORES

Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

0



6.- ESTADO DE LAS INSPECCIONES TRAMITADAS



7.- LOCALIZACIÓN DE SÍNTOMAS DE LAS INSPECCIONES DESFAVORABLES

Consulte en qué capítulos de las inspecciones presentadas como desfavorables, se localizan la mayoría de síntomas o deficiencias.

	EN LA CIMENTACIÓN Y/O ESTRUCTURA
	EN LAS FACHADAS INTERIORES, EXTERIORES Y MEDIANERAS
	EN LAS CUBIERTAS Y AZOTEAS
	EN LAS INSTALACIONES
0 0 0 0 0 0	
0	