


A continuación podrá consultar los datos estadísticos recopilados por año, referentes a las Inspecciones presentadas en cada municipio o comunidad.

Estos datos han sido facilitados al Instituto de la Construcción de Castilla y León, por las Administraciones correspondientes para su divulgación en el Observatorio ITE.

#### 1.- NÚMERO DE INSPECCIONES TOTALES PRESENTADAS

Consulte a partir del número de inspecciones previstas, las que están tramitadas o pendientes de tramitación.

1	Nº TOTAL DEL PARQUE EDIFICATORIO DE LA CIUDAD	
	Nº EDIFICIOS CON OBLIGACIÓN DE PASAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA ESE AÑO	365
	Nº DE INSPECCIONES TRAMITADAS O REGISTRADAS EN ESE AÑO	179
	Nº DE INSPECCIONES PENDIENTES DE TRAMITACIÓN	186





# 2.- ESTADÍSTICAS DEL MOTIVO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA

Consulte los motivos principales que han llevado a la realización de la inspección técnica.

	A REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
	COMO ACCIÓN SUBSIDIARIA DE LA ADMINISTRACIÓN
	COMO CONSECUENCIA DE UNA ITE DESFAVORABLE
	COMO INICIATIVA DEL PROPIETARIO
	OTROS
0 0 0 0 0 0	
0	



#### 3.- ESTADÍSTICAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD

Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

0



# 4.- ESTADÍSTICAS DE LOS USOS DE LOS EDIFICIOS INSPECCIONADOS

Consulte los usos principales de las edificaciones que han presentado la inspección técnica.

	RESIDENCIAL
	ADMINISTRATIVO
	COMERCIAL
	DOCENTE
	INDUSTRIAL
	SANITARIO
	OTROS USOS
0 0 0 0 0 0	
0	



#### 5.- ESTADÍSTICAS DE LA TITULACIÓN DE LOS TÉCNICOS INSPECTORES

Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

0



#### 6.- ESTADO DE LAS INSPECCIONES TRAMITADAS

Consulte el resultado de las inspecciones presentadas. Nº DE INSPECCIONES FAVORABLES..... 136 Nº DE INSPECCIONES DESFAVORABLES..... 43 OTROS: DUPLICIDAD DE DICTAMEN, DATOS ERRÓNEOS, DISCREPANCIAS..... 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

Fuente: ICCL. Instituto de la Construcción de Castilla y León

24 %

76 %



# 7.- LOCALIZACIÓN DE SÍNTOMAS DE LAS INSPECCIONES DESFAVORABLES

Consulte en qué capítulos de las inspecciones presentadas como desfavorables, se localizan la mayoría de síntomas o deficiencias.

	EN LA CIMENTACIÓN Y/O ESTRUCTURA
	EN LAS FACHADAS INTERIORES, EXTERIORES Y MEDIANERAS
	EN LAS CUBIERTAS Y AZOTEAS
	EN LAS INSTALACIONES
0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0	